



# 專案報告



# 高雄市提升道路通行 安全照明改善成果

簡報單位：工務局公園處

簡報人：劉俊欽 科長

115年3月24日(星期二)

## 大綱



一

事故熱區巡檢及改善

二

A1事故現勘及改善

三

里長議員民眾建議改善

四

照明燈具日常修繕



# 事故熱區巡檢及改善(1/4)

## 配合交通局統計事故熱區優先巡檢

### 鳳山、岡山、新興分局轄區短期改善地點-1

- 夜間行人事故熱點加強照明地點【註1】**
- 鳳山區** 文化路、文化西路、文衡路、安寧街、光華路、立志街、五權南路、新富路、凱旋路、自由路、五甲二路、自強一路、瑞隆東路與大明路口、善士街與南榮路口
  - 岡山區** 岡山路、公園北路、大仁北路、維仁路、溪東路、仁壽南路、賣米路
  - 橋頭區** 三民路、復興西路、白樹路與豐隆路口
  - 永安區** 保安路
  - 梓官區** 光明路與禮智路口
  - 燕巢區** 鳳澄路
  - 前金區** 六合二路、市中一路與七賢二路口
  - 新興區** 七賢一路、六合一路、八德一路、開封路、七賢二路與自立一路口

### 114年岡山分局轄區行人事故熱力圖



### 1.1 青少年事故熱點 - 左營、大寮、燕巢區



# 事故熱區巡檢及改善(2/4)

## 以照度計量測現場照度情形



依據內政部道路及附屬工程設計規範  
量測現場平均照明照度(LUX)

市區道路及附屬工程設計規範

表 19.2.2 道路照度 (單位：勒克斯(Lux))

道路功能分類	商業區	住商混合區	住宅區
快速道路	15(10)	10(7)	7(5)
主要道路	15(10)	10(7)	7(5)
次要道路	10(7)	7(5)	6(4)

註:1.表 19.2.2 括弧內為水泥混凝土或路面較淺色之平均照度。



# 事故熱區巡檢及改善(3/4)

## 統計事故熱區照明燈具改善

區域	行政區	路口名稱	改善前(照度)	改善後(照度)	道路等級	使用分區	規範值(註)	改善類別	備註
北區	三民區	鼎山街	11.0	56.0	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	鼎金國小
南區	鳳山區	五甲一路	18.0	44.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	近鳳山體育
南區	鳳山區	南華路	5.0	15.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	近88快速
南區	鳳山區	經武路	6.0	24.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	鳳仁路
北區	左營區	先峰路	12.4	22.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	活動中心
南區	美濃區	泰安路	12.0	22.0	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	泰安里
南區	美濃區	成功路	7.0	16.0	主要道路	住宅區	6	增設照明燈具	成功路135
北區	橋頭區	白樹路與隆豐路口	17.4	24.7	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	竹林公園區
北區	永安區	保安路9巷2弄	3.0	14.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	保寧社區活
北區	岡山區	興隆街75-1號	8.0	16.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	岡山區	大莊路78號旁	1.0	18.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	岡山區	與北巷62弄口	3.8	12.6	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	燕巢區	大仁路(旗南公路)	5.0	16.0	主要道路	住宅區	6	增設照明燈具	塔仔腳永隆公園
北區	燕巢區	鳳遠路與鳳加路路口	9.0	47.0	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	筆架
南區	仁武區	仁武區潛龍路1段152巷26號	5.0	37.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	

- 114年共完成路口路段巡檢197處
- 增設路燈共計25處
- 更換光衰或提升更高瓦數燈具共計17處


區域	行政區	路口名稱	改善前(照度)	改善後(照度)	道路等級	使用分區	規範值(註)	改善類別	備註
南區	前鎮區	中山四路與金福路口	7.0	27.0	主要道路	混合區	7	增設照明燈具	
南區	大寮區	潮寮路88巷與光明路1段400巷口	8.0	16.0	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	
北區	岡山區	復興西路298號	9.0	36.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	岡山區	復興西路298號前	7.2	13.8	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	
南區	鳳山區	明鳳十二街	4	19.4	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	
南區	美濃區	中興路2段台28線	5	18	主要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	橋梓區	德民路66號對面	8.0	24.0	次要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	橋梓區	加昌路與區東路口	9.6	15.2	次要道路	住宅區	6	增設照明燈具	
北區	燕巢區	中興路與湖內巷口	1.0	34.0	主要道路	混合區	7	增設照明燈具	
北區	橋梓區	公館路與公館路	6	16.2	主要道路	混合區	7	增設照明燈具	154巷口處



# 事故熱區巡檢及改善(4/4)

## 已完成事故熱區照明燈具改善

### 增設照明燈具



### 提升路口照明燈具瓦數



### 光衰燈具更換新品

