

# 省道易肇事路口改善成果




# 三、省道易肇事路口改善成果

## 台1線 鳳屏一路、成功路

改善前



改善後



## 台25線 鳳林三路、進學路

改善前



改善後



# 三、省道易肇事路口改善成果

## 台1戊、台25線 經武路/光遠路/維新路

改善前



改善後



取消機慢車道，車道變更為直行、直右的混合車道

內側車道改為左彎專用道，外側車道為直右指向線

## 台29線 延平一路、仁和街

改善前



改善後



劃設綠底行穿線

劃設綠底行穿線

# 省道A1肇事路口改善成果



## 四、省道A1肇事路口改善成果

### 旗山區旗南二路與中洲路口

**改善措施：**請於事故地點雙向增繪機慢車停車格線，並將禁止變換車道線調整為車道線。



### 茄荳區正大路崎漏1090號燈桿前

**改善措施：**請增設左彎及多事故路段請小心駕駛標誌。



### 阿蓮區蓮山二路與穎源路口

**改善措施：**將蓮山二路南向北之禁止變換車道線調整為車道線。



## 四、省道A1肇事路口改善成果

旗山區旗南二路162-4號前

**改善措施：**請於事故地點補繪道路邊線。



永安區保安路與保興二路口

**改善措施：**短期於事故路口增繪轉彎導引線。



林園區台17線雙園大橋

**改善措施：**事故地點上游增設速限標字。



# 簡報結束 恭請指導



交通部公路局南區養護工程分局

